



É um esmalte à base de resina alquídica, de fácil aplicação, secagem rápida e boa cobertura.

INDICAÇÃO

Indicado para superfícies externas e internas de madeira, metal e alvenaria.

EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO



SECAÇÃO

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

30 min Ao toque **2 a 4h** Entre demãos **8 a 10h** Final

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

STANDARD

NÚMERO DE CORES

18 CORES PRONTAS

ACABAMENTO

ALTO-BRILHO

COMO APLICAR


PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

SUPERFÍCIES COM	O QUE FAZER
Madeira nova, sem acabamento	Lixe a superfície para eliminar as farpas e limpe a poeira com um pano umedecido com AGUARRÁS OU THINNER HIPERCOR. Se necessário, repare com MASSA PARA MADEIRA. Lixe e remova o pó. Aplique e 1 a 2 demãos de FUNDO BRANCO NIVELADOR. Lixe, remova o pó e aplique o esmalte HIPERLAR HIPERCOR.
Madeira de repintura, com acabamento	Lixe a superfície e limpe o pó com um pano umedecido com AGUARRÁS ou THINNER HIPERCOR. Se necessário, repita a preparação de superfície para madeira nova e aplique o esmalte HIPERLAR HIPERCOR.
Metal ferroso novo, sem acabamento	Lixe a superfície e limpe com um pano umedecido com AGUARRÁS ou THINNER HIPERCOR. Aplicar de 1 a 2 demãos de fundo anticorrosivo. Se necessário, lixe e limpe novamente e aplique o esmalte HIPERLAR HIPERCOR.
Metal não ferroso (galvanizado) sem acabamento	Lixe a superfície e limpe com um pano umedecido com AGUARRÁS ou THINNER HIPERCOR. Aplique de 1 a 2 demãos de FUNDO PARA GALVANIZADO promotor de aderência. Se necessário, lixe e limpe novamente e aplique o esmalte HIPERLAR HIPERCOR.
Metal ferroso de repintura, com acabamento	Lixe a superfície até eliminar o brilho e limpe com um pano umedecido com AGUARRÁS ou THINNER HIPERCOR. Repita o mesmo tratamento para metal ferroso novo e aplique o esmalte HIPERLAR HIPERCOR.
Metal oxidado, enferrujado	Elimine toda a oxidação com lixa e/ou escova de aço. Repita o mesmo tratamento para metal ferroso novo.
Partes mofadas	Lave com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar por 6 horas e enxágue bem. Aguardar a secagem.
Superfícies com gordura ou graxa	Passar um pano embebido com AGUARRÁS ou THINNER HIPERCOR até retirar toda a gordura.
Superfície com umidade	Identifique a origem da umidade e trate de maneira adequada.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, use:



DILUIÇÃO

(20% de diluição)

Aplicação com pincel ou rolo de espuma

Dilua 5 partes de tinta com até 1 parte de Aguarrrás HiperCor. Ex.: Adicione 200 ml aguarrrás para cada 1 litro de esmalte.



Uso de Pistola

Dilua com 30% de THINNER HIPERCOR por litro e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8 Kg/cm² ou 30 a 35 lbs/pol². Use bico com abertura de 310° e a velocidade de aplicação entre 9 e 11 m²/min.

NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 4

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Líquido e vapores inflamáveis.
- Pode ser nocivo se ingerido.
- Pode ser nocivo em contato com a pele.
- Provoca irritação à pele.
- Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado de calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes.
- Não fume.
- Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
- Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando.
- Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



ONU - UN 1263



ATENÇÃO

Quím. Responsável: Wiliam Erivelto Saraiva CRQ: 04.2.63004

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina à base de poliácidos, polialcoóis, óleos secativos, pigmentos ativos, aditivos e solvente alifático. Substâncias que contribuem para o perigo: Aguarrás.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 e em conformidade com a NBR 15494.

TIPO 4.2.1.4

ESPECIFICAÇÃO

- COV (g/L) **330**
- Viscosidade (Ku) **70 - 80**
- Peso Específico (g/cm³) **0,87 - 1,03**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

60 meses
Após a data de fabricação (Fechada e sem uso).

*Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hipercor.com.br.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.